

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
СУМСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
вул. Першотравнева, 21, м. Суми, 40000,
тел. (0542) 66-72-04, факс (0542) 61-17-92

«06» 03 2019 року № 544

Голові постійної комісії з питань
планування соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів,
розвитку підприємництва, торгівлі
та послуг, регуляторної політики
Сумської міської ради
Шилову В.О.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
Відділ з організації діяльності ради
Сумської міської ради
Вхідний № 185-К/ор.13 Шановний Володимире Олександровичу!
від "06" 03 20 19 р.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» (основні повноваження поліції), поліція здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень, вживає заходів для забезпечення публічної безпеки та порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях, регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, вживає заходів для запобігання та припинення насильства в сім'ї та інше.

На сьогоднішній день для виконання покладених на поліцію завдань Сумським ВП ГУНП в Сумській області щоденно використовується 16 (шістнадцять) одиниць легкового автомобільного транспорту, який практично весь перебуває в експлуатації з 2007 – 2010 років. У наслідок тривалого часу використання мають місце непоодинокі випадки виходу зі строю автомобільної техніки під час виконання службових завдань, що приводить до відповідних наслідків та негативно впливає на оперативну обстановку у м. Суми. При цьому, на даний час для подальшого ефективного використання практично кожний службовий автомобіль Сумського відділу поліції потребує заміни деяких деталей та механізмів.

З метою об'єктивного встановлення технічного стану службових автомобілів відділу поліції, у лютому місяці поточного року, комісійно, за участю спеціалістів ГУНП, проведено обстеження кожної одиниці автотранспорту за результатами чого складені відповідні акти по кожному автомобілю з розрахунком приблизної суми коштів необхідної на усунення несправностей чи заміни окремих механізмів на нові.

Так, за попередніми підрахунками, згідно актів обстеження, на поточний ремонт службового автотранспорту Сумський відділу поліції потребує **264 тис. 880 грн.**

Разом з цим, проблемним питанням є забезпечення службового автотранспорту Сумського відділу поліції паливно – мастильними матеріалами. Враховуючи те, що протягом І-го кварталу 2019 року Сумський відділ поліції за рахунок державних коштів забезпечується пальним лише на 25% від середньої необхідної норми та в подальшому таке забезпечення прогнозується бути мінімальним, може скластися ситуація, що територіальний підрозділ поліції не зможе на належному рівні виконувати покладені на нього завдання, насамперед оперативно реагувати на повідомлення про кримінальних чи адміністративних правопорушень скосні у місті, що звичайно приведе до вкрай негативних наслідків.

З метою недопущення цього, просимо Вас також розглянути питання щодо виділення коштів на придбання палива для службового автотранспорту Сумського відділу поліції на ІІ квартал з розрахунку 2300 літрів бензину А-92 та 300 літрів дизельного пального на кожний місяць кварталу. На сьогоднішній день вартість 1 літру бензину А-92 складає близько 27 гривень, в той же час 1 літр дизельного пального можна придбати за 28 гривень. Таким чином, за підрахунками для придбання палива для службових автомобілів Сумського ВП є потреба у виділенні загальної суми коштів у розмірі **211 тис. 500 гривень**.

Таким чином, загальна потреба на виділення коштів для придбання паливно – мастильних матеріалів та ремонту службового автотранспорту Сумського ВП на сьогоднішній день складає **476 тис. 380 гривень**.

Враховуючи те, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцеві органи влади уповноважені сприяти органам Національної поліції та мають право приймати рішення про проведення видатків на виконання програм профілактики злочинності, просимо Вас розглянути питання про виділення вище вказаної суми коштів, що в свою чергу надасть змогу ввіреному мені підрозділу оперативно та ефективно реагувати на повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події, а також належно виконувати інші завдання покладені на поліцію.


Також Вас інформую, що лист аналогічного змісту направлений на ім'я Сумського міського голови.

Заздалегідь вдячні за підтримку та порозуміння з викладених питань.

Додаток: копії актів обстеження службового автотранспорту на 16 аркушах.

З повагою до Вас
начальник відділу

П.І. Карабута



ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ВЗА ЦОП
ГУНП в Сумській області
майор поліції


А.М. Авраменко
28.02. 2019

АКТ № _____
обстеження службового автомобіля
«ВАЗ 21099», номерний знак ВМ9961АК

Комісія у складі: старшого інспектора ВЗА ЦОП ГУНП старшого лейтенанта поліції Перегороди О.В., начальника чергової частини Сумського ВП ГУНП майора поліції Роговенко В.С. та дільничного інспектора поліції сектора превенції Сумського ВП ГУНП підполковника поліції Орищенка В.М. під час перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу «ВАЗ 21099», номерний знак ВМ9961АК, який закріплений за Сумським ВП ГУНП в Сумській області, визначила наступні технічні несправності:

№ з/п	Потребує заміни	Орієнтована вартість запчастини (грн.)
1.	Кермовий важель	220
2.	Саленблок кермового важелю	300
3.	Задні та передні підшипники ступець коліс	1100
4.	Ліві та праві внутрішні та зовнішні шруси	1980
Загальна вартість запчастин		3600

За результатами перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу комісія вирішила провести наступні роботи з технічного обслуговування транспортного засобу:

№ з/п	Необхідно провести роботи	Орієнтована вартість за проведену роботу з тех. обслуговування (грн.)
1.	Ремонт системи переключання передач	800
2.	Ремонт системи обігріву автомобіля	1000
3.	Заміна саленблоку кермового важелю	300
4.	Заміна рульового важеля	180
5.	Заміна двох задніх та передніх підшипників ступець коліс	400

6.	Заміна лівих та правих внутрішніх та зовнішніх прусів	700
	Загальна вартість ремонту	3380

Всього необхідно – 6980 (шість тисяч дев'ятсот вісімдесят) гривень.

Члени комісії:

Старший інспектор ВЗА ЦОП ГУНП

O.V. Перегорода


Начальник чергової частини СВП ГУНП

V.S. Роговенко

Дільничний офіцер поліції СВП ГУНП

V.M. Орищенко

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ВЗА ЦОП
ГУНП в Сумській області
майор поліції


А.М. Авраменко

28.02. .2019

АКТ № _____
обстеження службового автомобіля
«ВАЗ 2107», номерний знак 190794

Комісія у складі: старшого інспектора ВЗА ЦОП ГУНП старшого лейтенанта поліції Перегороди О.В., начальника чергової частини Сумського ВП ГУНП майора поліції Роговенко В.С. та дільничного інспектора поліції сектора превенції Сумського ВП ГУНП підполковника поліції Орищенка В.М. під час перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу «ВАЗ 2107», номерний знак 190794, який закріплений за Сумським ВП ГУНП в Сумській області, визначила наступні технічні несправності:

№ з/п	Потребує заміни	Орієнтована вартість запчастини (грн.)
1.	Водяний насос (помпа)	280
2.	Кульові опори	780
3.	Реактивні важелі (комплект)	700
4.	Трос відкриття капоту	150
Загальна вартість запчастин		1910

За результатами перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу комісія вирішила провести наступні роботи з технічного обслуговування транспортного засобу:

№ з/п	Необхідно провести роботи	Орієнтована вартість за проведену роботу з тех. обслуговування (грн.)
1.	Заміна водяного насосу	120
2.	Заміна кульових опор	320

3.	Заміна реактивних важелів	300
	Загальна вартість ремонту	740

Всього необхідно – 2650 (дві тисячі шістсот п'ятдесят) гривень.

Члени комісії:

Старший інспектор ВЗА ЦОП ГУНП

O.B. Peregoroda

Начальник чергової частини СВП ГУНП

V.S. Rovenko

Дільничний офіцер поліції СВП ГУНП

B.M. Oryshchenko

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Начальник ВЗА ЦОП
 ГУНП в Сумській області
 майор поліції
 А.М. Авраменко
 28.02.2019

АКТ № _____
 обстеження службового автомобіля
 «Daewoo Sens», номерний знак 190812

Комісія у складі: старшого інспектора ВЗА ЦОП ГУНП старшого лейтенанта поліції Перегороди О.В., начальника чергової частини Сумського ВП ГУНП майора поліції Роговенка В.С. та дільничного інспектора поліції сектора превенції Сумського ВП ГУНП підполковника поліції Орищенка В.М. під час перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу «Daewoo Sens», номерний знак 190812, який закріплений за Сумським ВП ГУНП в Сумській області, визначила наступні технічні несправності:

№ з/п	Потребує заміни	Орієнтована вартість запчастини (грн.)
1.	Термостат	400
2.	Диск зчеплення	570
Загальна вартість запчастин		970

За результатами перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу комісія вирішила провести наступні роботи з технічного обслуговування транспортного засобу:

№ з/п	Необхідно провести роботи	Орієнтована вартість за проведену роботу з тех. обслуговування (грн.)
1.	Заміна термостата	130
2.	Регулювання клапанів	300
3.	Заміна диску зчеплення	700
Загальна вартість ремонту		1130


Всього необхідно – 2100 (дві тисячі сто) гривень.

Члени комісії:


Старший інспектор ВЗА ЦОП ГУНП

О.В. Перегорода

Начальник чергової частини СВП ГУНП


B.C. Роговенко

Дільничний офіцер поліції СВП ГУНП


B.M. Орищенко

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ВЗА ЦОП
ГУНП в Сумській області
майор поліції


A.M. Авраменко

28.02. .2019

АКТ № _____
обстеження службового автомобіля
«Daewoo Lanos», номерний знак 190740

Комісія у складі: старшого інспектора ВЗА ЦОП ГУНП старшого лейтенанта поліції Перегороди О.В., начальника чергової частини Сумського ВП ГУНП майора поліції Роговенко В.С. та дільничного інспектора поліції сектора превенції Сумського ВП ГУНП підполковника поліції Орищенка В.М. під час перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу «Daewoo Lanos», номерний знак 190740, який закріплений за Сумським ВП ГУНП в Сумській області, визначила наступні технічні несправності:

№ з/п	Потребує заміни	Орієнтована вартість запчастини (грн.)
1.	Шруси передніх коліс	2140
2.	Свічі запалення	280
3.	Стартер	1900
4.	Гальмівні накладки	240
Загальна вартість запчастин		4560

За результатами перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу комісія вирішила провести наступні роботи з технічного обслуговування транспортного засобу:

№ з/п	Необхідно провести роботи	Орієнтована вартість за проведену роботу з тех. обслуговування (грн.)
1.	Заміна шрузів	700
2.	Заміна свічок запалювання	50
3.	Заміна стартера	180

Заміна гальмівних накладок	100
Загальна вартість ремонту	1030

Всього необхідно – 5590 (п'ять тисяч п'ятсот дев'яноста) гривень.

Члени комісії:

Старший інспектор ВЗА ЦОП ГУНП

O.V. Peregoroda

Начальник чергової частини СВП ГУНП

V.S. Rovenko

Дільничний офіцер поліції СВП ГУНП

V.M. Orischenko

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Начальник ВЗА ЦОП
 ГУНП в Сумській області
 майор поліції
 А.М. Авраменко
28.02.2019

АКТ № _____
 обстеження службового автомобіля
 «BMW-530D», номерний знак 190817

Комісія у складі: старшого інспектора ВЗА ЦОП ГУНП старшого лейтенанта поліції Перегороди О.В., начальника чергової частини Сумського ВП ГУНП майора поліції Роговенка В.С. та дільничного інспектора поліції сектора превенції Сумського ВП ГУНП підполковника поліції Орищенка В.М. під час перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу «BMW-530D», номерний знак 190817, який закріплений за Сумським ВП ГУНП в Сумській області, визначила наступні технічні несправності:

№ з/п	Потребує заміни	Орієнтована вартість запчастин (грн.)
1.	Передні та задні стойки	9400
2.	Стартер	3200
Загальна вартість запчастин		12600

За результатами перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу комісія вирішила провести наступні роботи з технічного обслуговування транспортного засобу:

№ з/п	Необхідно провести роботи	Орієнтована вартість за проведену роботу з тех. обслуговування (грн.)
1.	Капремонт двигуна	70000
2.	Заміна передніх та задніх стойок	1500
3.	Заміна стартера	300
Загальна вартість ремонту		71800

Всього необхідно – 84400 (вісімдесят чотири тисячі чотириста) гривень.

Члени комісії:

Старший інспектор ВЗА ЦОП ГУНП

O.V. Перегорода

Начальник чергової частини СВП ГУНП



В.С. Роговенко

Дільничний офіцер поліції СВП ГУНП



В.М. Орищенко

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ВЗА ЦОП
ГУНП в Сумській області
майор поліції

А.М. Авраменко
28.02.2019

АКТ № _____
обстеження службового автомобіля
«УАЗ - Хантер», номерний знак 190667

Комісія у складі: старшого інспектора ВЗА ЦОП ГУНП старшого лейтенанта поліції Перегороди О.В., начальника чергової частини Сумського ВП ГУНП майора поліції Роговенка В.С. та дільничного інспектора поліції сектора превенції Сумського ВП ГУНП підполковника поліції Орищенка В.М. під час перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу «УАЗ - Хантер», номерний знак 190667, який закріплений за Сумським ВП ГУНП в Сумській області, визначила наступні технічні несправності:

№ з/п	Потребує заміни	Орієнтована вартість запчастини (грн.)
1.	Тріщотки переднього мосту	1500
2.	Комплект ресорних втулок (12 шт.)	480
3.	Комплект замків для дверей	1300
4.	Передні та задні гальмівні колодки	480
5.	Хрестовина заднього кардану	340
6.	Бронедроти	190
7.	Свічки запалення	280
8.	Ресори задні в зборі	5600
9.	Масло в двигун (10W40-7 літрів)	350
10.	Тосол 10 літрів	400
11.	Підшипники ступець передніх колес	1540
Загальна вартість запчастин		12460

За результатами перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу комісія вирішила провести наступні роботи з технічного обслуговування транспортного засобу:

№ з/п	Необхідно провести роботи	Орієнтована вартість за проведену роботу з тех. обслуговування (грн.)
1.	Заміна тріщоток переднього мосту	500

2.	Заміна ресорних втулок	400
3.	Заміна замків дверей	400
4.	Заміна передніх та задні гальмівні колодки	500
5.	Заміна хрестовинаи заднього кардану	250
6.	Заміна бронедротів	100
7.	Заміна свічок запалювання	50
8.	Установка ресор в зборі	1500
9.	Заміна масла та тасолу	200
10.	Заміна підшипників ступець передніх колес	360
Загальна вартість ремонту		4260

Всього необхідно – 16720 (шістнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень.

Члени комісії:

Старший інспектор ВЗА ЦОП ГУНП

O.V. Перегорода

Начальник чергової частини СВП ГУНП

V.S. Роговенко

Дільничний офіцер поліції СВП ГУНП

B.M. Орищенко

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ВЗА ЦОП
ГУНП в Сумській області
майор поліції

А.М. Двраменко
28.02.2019

АКТ № _____
обстеження службового автомобіля
«Volkswagen Pasat», номерний знак 190007

Комісія у складі: старшого інспектора ВЗА ЦОП ГУНП старшого лейтенанта поліції Перегороди О.В., начальника чергової частини Сумського ВП ГУНП майора поліції Роговенка В.С. та дільничного інспектора поліції сектора превенції Сумського ВП ГУНП підполковника поліції Орищенка В.М. під час перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу «Volkswagen Pasat», номерний знак 190007, який закріплений за Сумським ВП ГУНП в Сумській області, визначила наступні технічні несправності:

№ з/п	Потребує заміни	Орієнтована вартість запчастини (грн.)
1.	Комплект зчеплення з маховиком	16000
Загальна вартість запчастин		16000

За результатами перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу комісія вирішила провести наступні роботи з технічного обслуговування транспортного засобу:

№ з/п	Необхідно провести роботи	Орієнтована вартість за проведену роботу з тех. обслуговування (грн.)
1.	Заміна комплекту зчеплення та маховика	6000
2.	Капітальний ремонт двигуна.	56000
3.	Ремонт гідропідсилювача.	3000
Загальна вартість ремонту		65000


Всього необхідно – 81000 (вісімдесят одна тисяча) гривень.

Члени комісії:

Старший інспектор ВЗА ЦОП ГУНП

О.В. Перегорода

Начальник чергової частини СВП ГУНП


В.С. Роговенко

Дільничний офіцер поліції СВП ГУНП


В.М. Орищенко

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Начальник ВЗА ЦОП
 ГУНП в Сумській області
 майор поліції
А.М. Авраменко
 28.02.2019

АКТ № _____
 обстеження службового автомобіля
 «ВАЗ 2107», номерний знак 190767

Комісія у складі: старшого інспектора ВЗА ЦОП ГУНП старшого лейтенанта поліції Перегороди О.В., начальника чергової частини Сумського ВП ГУНП майора поліції Роговенко В.С. та дільничного інспектора поліції сектора превенції Сумського ВП ГУНП підполковника поліції Орищенка В.М. під час перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу ВАЗ 2107, номерний знак 190767, який закріплений за Сумським ВП ГУНП в Сумській області, визначила наступні технічні несправності:

№ з/п	Потребує заміни	Орієнтована вартість заміненої запчастини (грн.)
1.	Амортизатори задні та передні	1700
2.	Диски коліс (4 шт.)	1440
3.	Задні підшипники в барабанах	280
4.	Супорта	1500
5.	Комплект ГРМ	600
6.	Ремінь генератора	110
Загальна вартість запчастин		5630

За результатами перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу комісія вирішила провести наступні роботи з технічного обслуговування транспортного засобу:

№ з/п	Необхідно провести роботи	Орієнтована вартість за проведену роботу з тех. обслуговування (грн.)
1.	Заміна задніх та передніх амортизаторів	600
2.	Маліарні роботи дорогів(ґрунтовка та фарбування)	1500
3.	Заміна всіх дисків коліс (4-шт)	480
4.	Ремонт заднього мосту	2000
5.	Діагностика та ремонт генератору	450
6.	Заміна супортів	400
7.	Заміна комплекту ГРМ	300

8.	Заміна ременя генератору	50
9.	Заміна задніх підшипників в барабанах коліс	300
Загальна вартість ремонту		6080

Всього необхідно – 6080 (шість тисяч вісімдесят) гривень.

Члени комісії:

Старший інспектор ВЗА ЦОП ГУНП




O.V. Перегорода

Начальник чергової частини СВП ГУНП



V.S. Роговенко

Дільничний офіцер поліції СВП ГУНП



V.M. Орищенко

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Начальник ВЗА ЦОП
 ГУНП в Сумській області
 майор поліції
 А.М. Авраменко
 28.02.2019

АКТ № _____
 обстеження службового автомобіля
 «ЗАЗ 110207», номерний знак ВМ4176АВ

Комісія у складі: старшого інспектора ВЗА ЦОП ГУНП старшого лейтенанта поліції Перегороди О.В., начальника чергової частини Сумського ВП ГУНП майора поліції Роговенка В.С. та дільничного інспектора поліції сектора превенції Сумського ВП ГУНП підполковника поліції Орищенка В.М. під час перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу ЗАЗ 110207, номерний знак ВМ4176АВ, який закріплений за Сумським ВП ГУНП в Сумській області, визначила наступні технічні несправності:

№ з/п	Потребує заміни	Орієнтована вартість запчастини (грн.)
1.	Кермова рейка	2800
2.	Гальмівні колодки	200
3.	Панель приборів	2000
4.	Комплект амортизаторів (4 шт.)	1200
5.	Підшипники ступиць	550
6.	Замки дверей	180
7.	Масляний фільтр	60
8.	Повітряний фільтр	50
9.	Паливний фільтр	60
10.	Маслило у двигуні	450
11.	Маслило в КПП	300
12.	Колісні диски	400
13.	Кульова опора	240
Загальна вартість запчастин		5800

За результатами перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу комісія вирішила провести наступні роботи з технічного обслуговування транспортного засобу:

№ з/п	Необхідно провести роботи	Орієнтована вартість за проведену роботу з тех. обслуговування (грн.)
1.	Ремонт кермової рейки	800

2.	Заміна гальмівних колодок	150
3.	Заміна панелі приборів	500
4.	Заміна амортизаторів (4 шт.)	500
5.	Заміна підшипників ступиць	300
6.	Заміна замків дверей	200
7.	Заміна масляного фільтру	50
8.	Заміна повітряного фільтру	40
9.	Заміна паливного фільтру	40
10.	Заміна мастила у двигуні	150
11.	Заміна мастила в КПП	140
12.	Заміна колісних дисків	160
13.	Заміна кульової опори	170
Загальна вартість ремонту		3200

Всього необхідно – 9000 (дев'ять тисяч) гривень.

Члени комісії:

Старший інспектор ВЗА ЦОП ГУНП



O.B. Перегорода

Начальник чергової частини СВП ГУНП




V.S. Роговенко

Дільничний офіцер поліції СВП ГУНП



V.M. Орищенко

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ВЗА ЦОП
ГУНП в Сумській області
майор поліції


А.М. Авраменко
28.08. .2019

АКТ № _____
обстеження службового автомобіля
«ВАЗ 21074», номерний знак 190751

Комісія у складі: старшого інспектора ВЗА ЦОП ГУНП старшого лейтенанта поліції Перегороди О.В., начальника чергової частини Сумського ВП ГУНП майора поліції Роговенко В.С. та дільничного інспектора поліції сектора превенції Сумського ВП ГУНП підполковника поліції Орищенка В.М. під час перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу ВАЗ 21074, номерний знак 190751, який закріплений за Сумським ВП ГУНП в Сумській області, визначила наступні технічні несправності:

№ з/п	Потребує заміни	Орієнтована вартість запчастини (грн.)
1.	Рульова колонка	1850
2.	Рульові ричаги	600
3.	Кріплення дверників лобового скла	200
4.	Гальмівні колодки	200
5.	Задні амортизатори	750
6.	Механізм підняття та опускання стекол автомобіля	240
7.	Система освітлення автомобіля	1400
8.	Мастило в КПП	280
9.	Охолоджуюча рідина	200
10.	Гальмівна рідина	80
Загальна вартість запчастин		5800

За результатами перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу комісія вирішила провести наступні роботи з технічного обслуговування транспортного засобу:

№ з/п	Необхідно провести роботи	Орієнтована вартість за проведену роботу з тех. обслуговування (грн.)
1.	Заміна рульової колонки та рульових ричагів	900

2.	Діагностика та ремонт системи опалення	200
3.	Заміна кріплень дверників лобового скла	80
4.	Заміна гальмівних колодок	150
5.	Діагностика та ремонт ходової частини, заміна амортизаторів задніх	900
6.	Діагностика та подальший ремонт гальмівної системи автомобіля	500
7.	Заміна механізму підняття та опускання стекол автомобіля	200
8.	Заміна системи освітлення автомобіля	280
9.	Заміна мастила в КПП	200
10.	Заміна охолоджуючої рідини	70
11.	Заміна гальмівної рідини	170
12.	Проведення чистки інжектора	250
Загальна вартість ремонту		3900

Всього необхідно – 9700 (дев'ять тисяч сімсот) гривень.

Члени комісії:

Старший інспектор ВЗА ЦОП ГУНП



O.V. Перегорода

Начальник чергової частини СВП ГУНП




B.C. Роговенко

Дільничний офіцер поліції СВП ГУНП



B.M. Орищенко

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ВЗА ЦОП
ГУНП в Сумській області
майор поліції


А.М. Авраменко
26.01.2019

АКТ № _____
обстеження службового автомобіля
«ВАЗ 2109», номерний знак ВМ1086АІ

Комісія у складі: старшого інспектора ВЗА ЦОП ГУНП старшого лейтенанта поліції Перегороди О.В., начальника чергової частини Сумського ВП ГУНП майора поліції Роговенко В.С. та дільничного інспектора поліції сектора превенції Сумського ВП ГУНП підполковника поліції Орищенка В.М. під час перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу ВАЗ 2109, номерний знак ВМ1086АІ, який закріплений за Сумським ВП ГУНП в Сумській області, визначила наступні технічні несправності:

№ з/п	Потребує заміни	Орієнтована вартість запчастини (грн.)
1.	Шарові опори.	300
2.	Електричний склопідіймач водійського бокового скла.	760
3.	Стойки передні та задні.	2840
4.	Опалювач салону.	1400
Загальна вартість запчастин		5300

За результатами перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу комісія вирішила провести наступні роботи з технічного обслуговування транспортного засобу:

№ з/п	Необхідно провести роботи	Орієнтована вартість за проведену роботу з тех. обслуговування (грн.)
1.	Ремонт коробки перемикання передач.	3500
2.	Заміна шарових опор	140
3.	Заміна електричного склопідіймача	300
4.	Заміна передніх та задніх стойок	600
5.	Заміна опалювача салону	300
6.	Ремонт системи охолодження	700

7.	Ремонт центрального замикання замків дверцят автомобіля	800
	Загальна вартість ремонту	6340

Всього необхідно – 11640 (одинадцять тисяч шістсот сорок) гривень.

Члени комісії:

Старший інспектор ВЗА ЦОП ГУНП

O.V. Перегорода

Начальник чергової частини СВП ГУНП

V.S. Роговенко

Дільничний офіцер поліції СВП ГУНП

V.M. Орищенко

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ВЗА ЦОП
ГУНП в Сумській області
майор поліції

А.М. Авраменко
2019

АКТ № _____
обстеження службового автомобіля
«Skoda Oktavia», номерний знак 190031

Комісія у складі: старшого інспектора ВЗА ЦОП ГУНП старшого лейтенанта поліції Перегороди О.В., начальника чергової частини Сумського ВП ГУНП майора поліції Роговенка В.С. та дільничного інспектора поліції сектора превенції Сумського ВП ГУНП підполковника поліції Орищенка В.М. під час перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу «Skoda Oktavia», номерний знак 190031, який закріплений за Сумським ВП ГУНП в Сумській області, визначила наступні технічні несправності:

№ з/п	Потребує заміни	Орієнтована вартість запчастини (грн.)
1.	Передні та задні стойки	4900
Загальна вартість запчастин		4900

За результатами перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу комісія вирішила провести наступні роботи з технічного обслуговування транспортного засобу:

№ з/п	Необхідно провести роботи	Орієнтована вартість за проведену роботу з тех. обслуговування (грн.)
1.	Заміна комплекту зчеплення та маховика	1000
Загальна вартість ремонту		1000

Всього необхідно – 5900 (п'ять тисяч дев'ятсот) гривень.

Члени комісії:

Старший інспектор ВЗА ЦОП ГУНП


О.В. Перегорода

Начальник чергової частини СВП ГУНП

В.С. Роговенко

Дільничний офіцер поліції СВП ГУНП

В.М. Орищенко

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ВЗА ЦОП
ГУНП в Сумській області
майор поліції

А.М. Авраменко
28.01.2019

АКТ № _____
обстеження службового автомобіля
«ВАЗ 21099», номерний знак ВМ9961АК

Комісія у складі: старшого інспектора ВЗА ЦОП ГУНП старшого лейтенанта поліції Перегороди О.В., начальника чергової частини Сумського ВП ГУНП майора поліції Роговенко В.С. та дільничного інспектора поліції сектора превенції Сумського ВП ГУНП підполковника поліції Орищенка В.М. під час перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу «ВАЗ 21099», номерний знак ВМ9961АК, який закріплений за Сумським ВП ГУНП в Сумській області, визначила наступні технічні несправності:

№ з/п	Потребує заміни	Орієнтована вартість замінчастини (грн.)
1.	Замок запалення	280
2.	Трос газу	160
3.	Замки на дверцях та багажнику	200
Загальна вартість запчастин		640

За результатами перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу комісія вирішила провести наступні роботи з технічного обслуговування транспортного засобу:

№ з/п	Необхідно провести роботи	Орієнтована вартість за проведену роботу з тех. обслуговування (грн.)
1.	Заміна замка запалювання	100
2.	Заміна газового тросу	80
3.	Заміна замків на дверцях та багажнику	400
Загальна вартість ремонту		580

Всього необхідно – 1220 (одна тисяча двісті двадцять) гривень.

Члени комісії:


Старший інспектор ВЗА ЦОП ГУНП



О.В. Перегорода

Начальник чергової частини СВП ГУНП

Дільничний офіцер поліції СВП ГУНП



В.С. Роговенко



В.М. Орищенко

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ВЗА ЦОП
ГУНП в Сумській області
майор поліції
А.М. Авраменко
2019

АКТ № _____
обстеження службового автомобіля
«ВАЗ 21099», номерний знак ВМ9962АК

Комісія у складі: старшого інспектора ВЗА ЦОП ГУНП старшого лейтенанта поліції Перегороди О.В., начальника чергової частини Сумського ВП ГУНП майора поліції Роговенко В.С. та дільничного інспектора поліції сектора превенції Сумського ВП ГУНП підполковника поліції Орищенка В.М. під час перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу «ВАЗ 21099», номерний знак ВМ9962АК, який закріплений за Сумським ВП ГУНП в Сумській області, визначила наступні технічні несправності:

№ з/п	Потребує заміни	Орієнтована вартість запчастини (грн.)
1.	Комплект ручок на дверцях	700
Загальна вартість запчастин		700

За результатами перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу комісія вирішила провести наступні роботи з технічного обслуговування транспортного засобу:

№ з/п	Необхідно провести роботи	Орієнтована вартість за проведену роботу з тех. обслуговування (грн.)
1.	Заміна ручок на дверцях	600
Загальна вартість ремонту		600

Всього необхідно – 1300 (одна тисяча триста) гривень.

Члени комісії:

Старший інспектор ВЗА ЦОП ГУНП

О.В. Перегорода


Начальник чергової частини СВП ГУНП

В.С. Роговенко

Дільничний офіцер поліції СВП ГУНП

В.М. Орищенко

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ВЗА ЦОП
ГУНП в Сумській області
майор поліції


А.М. Авраменко
28.02. .2019

АКТ № _____
обстеження службового автомобіля
«Daewoo Sens», номерний знак ВМ8324АР

Комісія у складі: старшого інспектора ВЗА ЦОП ГУНП старшого лейтенанта поліції Перегороди О.В., начальника чергової частини Сумського ВП ГУНП майора поліції Роговенко В.С. та дільничного інспектора поліції сектора превенції Сумського ВП ГУНП підполковника поліції Орищенка В.М. під час перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу «Daewoo Sens», номерний знак ВМ8324АР, який закріплений за Сумським ВП ГУНП в Сумській області, визначила наступні технічні несправності:

№ з/п	Потребує заміни	Орієнтована вартість замінчани (грн.)
1.	Передні стойки	1900
2.	Штруз наружний правий	1300
3.	Кульові наконечники (комплект)	440
4.	Опалювач салону	480
5.	Радіатор	1500
Загальна вартість запчастин		5620

За результатами перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу комісія вирішила провести наступні роботи з технічного обслуговування транспортного засобу:

№ з/п	Необхідно провести роботи	Орієнтована вартість за проведену роботу з тех. обслуговування (грн.)
1.	Заміна передніх стойок	500
2.	Заміна штруза наружного правого	600
3.	Заміна кульових наконечників	180
4.	Заміна опалювача салону	1800

За результатами перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу комісія вирішила провести наступні роботи з технічного обслуговування транспортного засобу:

№ з/п	Необхідно провести роботи	Орієнтована вартість за проведену роботу з тех. обслуговування (грн.)
1.	Заміна датчику тиску масла	50
2.	Заміна ременя генератору	50
3.	Заміна ременя гідро підсилювача керма	150
4.	Заміна тросику спідометра	100
5.	Заміна замків для дверей	400
6.	Заміна ресорних втулок	400
7.	Заміна передніх та задніх гальмівних колодок	500
8.	Заміна задніх гальмівних барабанів	400
9.	Заміна хрестовини заднього кардану	250
10.	Заміна свічок запалення	50
11.	Заміна масла в двигуні та тосолу	200
12.	Заміна АТФ	120
13.	Заміна підшипників ступець задніх та передніх коліс	360
14.	Заміна тросу відкриття капоту	100
15.	Заміна патрубків охолоджувальної системи	180
Загальна вартість ремонту		3310

Всього необхідно – 11600 (одинадцять тисяч шістсот) гривень.

Члени комісії:

Старший інспектор ВЗА ЦОП ГУНП



O.V. Перегорода

Начальник чергової частини СВП ГУНП



V.S. Роговенко

Дільничний офіцер поліції СВП ГУНП



V.M. Орищенко

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Начальник ВЗА ЦОП
 ГУНП в Сумській області
 майор поліції
 А.М. Авраменко
 .2019

АКТ № _____
 обстеження службового автомобіля
 «УАЗ - Хантер», номерний знак 190667

Комісія у складі: старшого інспектора ВЗА ЦОП ГУНП старшого лейтенанта поліції Перегороди О.В., начальника чергової частини Сумського ВП ГУНП майора поліції Роговенко В.С. та дільничного інспектора поліції сектора превенції Сумського ВП ГУНП підполковника поліції Орищенка В.М. під час перевірки технічного стану (дефектування) транспортного засобу «УАЗ - Хантер», номерний знак 190667, який закріплений за Сумським ВП ГУНП в Сумській області, визначила наступні технічні несправності:

№ з/п	Потребує заміни	Орієнтована вартість замінної (грн.)
1.	Датчик тиску масла	80
2.	Ремінь генератору	110
3.	Ремінь гідропідсилювача керма	400
4.	Тросик спідометра	300
5.	Комплект замків для дверей	1300
6.	Комплект ресорних втулок (12 шт)	480
7.	Передні та задні гальмівні колодки	480
8.	Барабани задні гальмівні	1600
9.	Хрестовина заднього кардану	320
10.	Свічки запалення	280
11.	Масло в двигун (10W40-7 літрів)	350
12.	Тосол 10 літрів	400
13.	АТФ	200
14.	Трос відкриття капоту	170
15.	Підшипники ступець задніх та передніх коліс	1540
16.	Комплект патрубків охолоджувальної системи	280
Загальна вартість замін		8290