




Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 787-000
E-mail: voz@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02013165

05.11.2020 № дн.01-04/1465 На № _____ від _____



✓ Голові постійної комісії
з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету,
фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та
послуг, регуляторної політики
Шилову В.О.

Голові постійної комісії
з питань охорони здоров'я,
соціального захисту
населення, освіти, науки,
культури, туризму, сім'ї,
молоді і спорту
Мельнику В.А.

Директору
департаменту фінансів, економіки
та інвестицій
Сумської міської ради
Липовій С.А.

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради акцентує Вашу увагу на проблемне питання КНП «Клінічна лікарня №5» СМР, яке потребує термінового вирішення.

За результатами проведеної процедури відкритих торгів КНП «Клінічна лікарня №5» СМР **закуплено та отримано** систему рентгенівську цифрову радіографічну Ecoviw 9 Plus на суму **2 497 500 грн.**

Встановлення системи рентгенівської цифрової радіографічної Ecoviw 9 Plus планується у приміщенні поліклініки на першому поверсі у флюорографічному кабінеті відділення променевої діагностики. В даному

приміщенні раніше знаходився комплекс рентгендіагностики Emansis Digital X Ray System, 2007 року випуску. Станом на сьогодні, обладнання списано внаслідок виходу з ладу через перевантаження (відповідно до наказу департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради від 28.04.2020 р. № 06.01-10/80 «Про надання згоди на списання основних засобів комунальному некомерційному підприємству «Клінічна лікарня №5» Сумської міської ради»).

Зазначене приміщення не відповідає вимогам діючих нормативів та потребує проведення поточного ремонту.

Відповідно до Розпорядження МОЗ України від 21.08.2020 року №61 «Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров'я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», наказу управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації від 21.08.2020 №459-ОД «Про госпіталізацію у заклад другої хвилі» з **25.08.2020 року** у лікарні розгорнуті ліжка з цілодобовим перебуванням для надання медичної допомоги хворим з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. Для своєчасної допомоги хворим, зокрема, проведення рентгендіагностики, заклад **першочергово** потребує проведення ремонтних робіт в кабінеті флюорографії, відділення променевої діагностики на першому поверсі поліклініки з метою як найшвидшого запуску в роботу системи рентгенівської цифрової радіографічної Ecoview 9 Plus. Розрахункова вартість поточних робіт – 550,0 тис. грн.

Тому, просимо Вашого сприяння у виділенні додаткових коштів на суму 550,0 тис. грн. на КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємства (установам, організаціям)», напрямок використання бюджетних коштів «Оплата послуг (крім комунальних)».

Начальник

О.Ю.Чумаченко

Супрун 787-000

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР
В.І. Петренко
2020 р.

*Ганчаров
Зав. роб. б/с
1000*

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Проведення капітального ремонту в кабінеті променевої діагностики 1-й поверх у поліклініці КНП «Клінічна лікарня №5» СМР за адресою м. Суми, вул. М.Вовчок, 2

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Проведення ремонтних робіт у процедурні, роздягальні та пультової кімнатах рентген. кабінету після демонтажу старого рентген. обладнання; ремонтні роботи у коридорі, приймальні з демонтажем старої підвісної стелі та монтаж перегородки з металопластикуу приймальні; облаштування туалетної кімнати з установкою унітазу, заміна старих 2-х мийок; заміна дверей			
1	Монтаж площинки під установку нового рентген. апарату	м2	1,00	
2	Прокладення кабель-каналу під нову рентген. апаратуру	м/п	12,00	
3	Фарбування стін, стелі, у процедурні, пультової, роздягальні, приймальні, коридору	м2	307,00	
4	Ремонт полу – заміна ліноліума	м2	60,20	
5	Заміна рентгенозахисних дверей з свинцевим еквівалентом; ремонтом відкосів	шт	2	1,1...1,2мм Pb
6	Виготовлення нового оглядового вікна	шт	1	
7	Заміна освітлювальних пристрій			
8	Підвід інтернету			
9	Встановлення решіток на вікна	шт	4	
10	Розробка проектно-кошторисної документації	гр..		20 000 грн.

Орієнтовна вартість робіт 550 000 грн.

Технік *М.М. Тесленко* М.М. Тесленко

Погоджено:

/ Начальник технічного відділу *В.В. Скрипка* В.В. Скрипка

Головний енергетик *І.А. Барсуков* І.А. Барсуков

Зав. відділенням *Н.І. Дорофеєва* Н.І. Дорофеєва

Вхід. №	837/09-31
Дата	10.08.2020 р.
Прізвище	
Підпись	<i>Н.І. Дорофеєва</i>

Вимоги, пропоновані до приміщення під рентгенівський кабінет для установлення апарату рентгенографічного цифрового «Ecoray Ecoview».

У зв'язку з тим, що рентгенографічний апарат є джерелом іонізуючого випромінювання, приміщення для його установлення повинні відповісти наступним вимогам відповідно до діючих нормативних документів (СП 2780-80, ДСанПіН 6.6.3-150-2007, ОСТ 42-21-15-83, ДБН В.2.2-10-2001).

1. Геометричні.

Площа:

процедурна — не менше 24 кв.м (ДБН В.2.2-10-2001, таб. Л.9)

пультовая — не менше 10 кв.м (ДБН В.2.2-10-2001, таб. Л.9).

Ширина полотна дверей у процедурну - не менше 1,2 м (ДБН В.2.2-10-2001, п.3.14).

Висота стель - не менше 3,0 м (ДСанПіН 6.6.3-150-2007).

2. Підлога у всіх приміщеннях кабінету повинна бути виконана з ізолюючого матеріалу: паркет, дерев'яний фарбований, лінолеум антистатичний по дерев'яному настилі або фальш-підлоги (ОСТ 42-21-15-83, п.4.11). Обробка стін, перегородок і підлогі керамічними плитками не допускається (ДБН В.2.2-10-2001, п.3.25).

Якщо підлога являє собою паркет, або лінолеум, покладений на плиту перекриття товщиною більше 220 мм, то додаткових фундаментів не потрібно;

Якщо підлога являє собою паркет або лінолеум, покладений на чорнову підлогу (лаги), або існує подібне, що не дозволяє прямо закріпити основу обладнання на міцну поверхню, то в місці розташування Обладнання повинно бути зроблено фундамент, закладні елементи не використовуються;

Фундамент повинен бути строго горизонтальний, товщина 150-200-мм, у рівень із підлогою розміром 1000×1000 мм. Несуча здатність бетонної подушки при розтяганні в кожній точці фіксації повинна бути не менше 2400 Н.

Розетка 220В в місці розташування штативу апарату.

АРМ лаборанта повинне розташовуватися так, щоб через оглядове рентгенозахисне вікно було можливе спостереження за пацієнтом під час проведення процедури обстеження. Відстань від апарату до АРМ лаборанта по довжині сполучного кабелю не повинне перевищувати 10 м.

Відстань від АРМ «Лаборант» до АРМ «Лікар» по довжині сполучного кабелю не більше 30 м.

Електропідключення та електробезпека. Опір заземлюючого пристрою повинен бути не більше 10 Ом (ОСТ 42-21-15-83, п. 5.9). Опір петлі фаза-нуль не більше 1 Ом.

Відхилення напруги мережі живлення від номінального значення при непрацюючому апараті не повинне перевищувати $\pm 10\%$, а відхилення частоти ± 1 Гц.

Біля робочого місця рентген-лаборанта повинний бути встановлений окремий мережний рубильник або автоматичний вимикач електроживлення з підведенням однофазної мережі 220 В, мідним кабелем площинною жили не менше 25 мм^2 .

В пультовій та кабінеті лікаря рентгенолога на стіні біля кожного АРМа повинна знаходитися електро-розетка 220Вx10А (Євростандарт).

Рентгенодіагностична апаратура повинна присedуватися до мережі комутаційним апаратом, при розмиканні якого він без винятку частини апаратури повинні знецюмлюватися. Розімкнуте положення комутаційного апарату повинне бути чітко видно. Максимальний опір мережі становить 0,3 Ом, необхідний автоматичний вимикач або плавкі запобіжники 2x80А з мережним рубильником.

Увага! Наявність окремого заземлюючого контуру не пов'язаного з нейтральним проводом мережі обов'язково.

4. Станціонарний захист.

Станціонарний захист у кабінетах повинен відповісти розрахунковим даним (ДСанПіН 6.6.3-150-2007). Розрахунок захисту необхідно виконувати відповідно до діючих норм (ДБН В.2.2-10-2001, п. 8.131).

8. На вході до процедурної на висоті 1,6-1,8 м від підлоги чи над дверима необхідно розмістити світлове табло (сигнал) "Не заходити!" біло-червоного кольору, що автоматично загоряється при включені рентгенівського апарату. Допускається нанесення на світловий сигнал знака радіаційної небезпеки (ДСанПіН 6.6.3-150-2007).

5. Відносна вологість повітря повинна прийматися в межах 30-80% (ДСанПіН 6.6.3-150-2007).

6. Розрахункові температури, кратності повітрообміну, категорії по чистоті приміщень (ДБН В.2.2-10-2001, таб. Д.1):

Найменування приміщення	t°C	Кратність повіtroобміну при механічній вентиляції		Категорія по чистоті приміщення	Кратність при природному повіtroобміні	
		притока	витяжка		притока	витяжка
Процедурна	20	3	4	Г	Не допускається	
Пультова	18	3	4	Г	Не допускається	

Виданення повітря необхідно здійснювати із двох зон: 40 % - з верхньої зони й 60 % з нижньої зони (ДБН В.2.2-10-2001, п. 7.59).

7. У приміщенні, в якому буде проводитись монтаж повинне бути:

7.1. Закінчені попередні електромонтажні роботи (установлення рубильника, підведення живильної силової однофазної мережі ~ 220 В, 50 Гц, установка розеток і освітлення);

7.2. Встановлена шина заземлення, не пов'язана з пейтральним проводом мережі;

7.3. Закінчені всі будівельні та ремонтні роботи в рентгенівському кабінеті й пультовій;

7.4. Приміщення не повинне бути захаращене сторонніми предметами та вільне від сміття;

7.5. Обладнання (при його наявності) до початку монтажу повинне бути в заводській упаковці й знаходитися в приміщенні, де буде проводитися монтаж;

7.6. Температура в приміщенні повинна бути від +18 С+24 С.

7.7. У медичного закладу в наявності повинні бути оригінали наступних документів (серокопій цих документів разом з заповненою заявкою на монтаж обов'язково повинні бути передані факсом ТОВ „Ілатанмед”, т/ф 0 44 233-67-20):

- План кабінету, затверджений СЕС;
- Протокол перевірки опору заземлення;
- Протокол перевірки опору мережі живлення;
- Ліцензія ядерного комітету на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.

Підставою для проведення монтажу являється „заявка на виконання монтажу”.

При не виконанні будь-яких вимог, монтаж буде перенесений на певний термін.

Послідуочі викиди на монтаж (витрати на відрядження) будуть компенсуватись з рахунок медичного закладу, в якому буде проводитись монтаж.



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 787-000
E-mail: voz@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02013165

06.11.2020 № дч.01-04/1464 На № _____ від _____

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА	
Відділ з організації діяльності ради	
Сумської міської ради	
Вхідний №	<u>564/01-40</u>
від "10 "	11 2020 р.

✓ Голові постійної комісії
з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету,
фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та
послуг, регуляторної політики
Шилову В.О.

Голові постійної комісії
з питань охорони здоров'я,
соціального захисту
населення, освіти, науки,
культури, туризму, сім'ї,
молоді і спорту
Мельнику В.А.

Директору
департаменту фінансів, економіки
та інвестицій
Сумської міської ради
Липовий С.А.

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради акцентує Вашу увагу на проблемне питання КНП «Клінічна лікарня №4» СМР, яке потребує термінового вирішення.

У КНП «Клінічна лікарня №4» СМР станом на сьогодні гостро стойть питання з приводу надання якісних медичних послуг, а саме: ультразвукові дослідження.

Наявні в закладі УЗД апарати зношені та не відповідають вимогам специфікації надання медичних послуг:

- апарат УЗД 1992 року. Встановлений в поліклінічному відділенні № 2, за адресою вул. Ковпака, 7. Фактично не працює, технічно застарілий, для цього апарату вже не випускають комплектуючих;

- апарат УЗД 2015 року. Встановлений у неврологічному відділенні стаціонару за адресою вул. Металургів, 38. 17.08.2020 вийшли з ладу датчики. На даному апараті проводилося обстеження та діагностування стаціонарних хворих. На теперішній час стаціонарні хворі змушені обстежуватися на апараті УЗД, що знаходиться за адресою вул. Праці, 3. Такий спосіб обстеження створює пацієнтам певні незручності та призводить до численних нарікань та звернень.

Для безперебійної роботи вказаного апарату УЗД необхідно придбати три датчики загальною вартістю 700,0 тис. грн.;

- апарат УЗД 2003 року працює у поліклінічному відділенні № 1, за адресою вул. Праці, 3. Апарат технічно застарілий, не має можливості проведення доплерографії, зношені датчики. Даний апарат потребує заміни. Перспективним вирішенням вбачаємо заміну зазначеного апарату на УЗД апарат експертного або преміум класу з можливістю проведення доплерографії та еластографії. Вартість – 1800,0 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання виникнення скарг з боку пацієнтів та для надання якісних медичних послуг за програмою медичних гарантій звертаємося до Вас з проханням посприяти у вирішенні питання щодо виділення додаткових коштів на першочергові потреби КНП «Клінічна лікарня №4» СМР в сумі 2500,0 тис. грн. (КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» за напрямом використання, КЕКВ 3210, напрямок використання бюджетних коштів «Придбання предметів довгострокового користування»):

1. датчики з відповідним програмним забезпеченням до УЗД апарату з доплером (датчик конвексний, датчик лінійний, датчик фазований), який знаходиться в неврологічному відділенні - 700,0 тис. грн;
2. УЗД апарат експертного або преміум класу з можливістю проведення доплерографії та еластографії 1800,0 тис. грн.

Начальник відділу

О.Ю.Чумаченко

Супрун 787-000



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 787-000
E-mail: voz@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02013165

06.11.2020 № дч.0104/1440 На № _____ від _____



Голові постійної комісії
з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету,
фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та
послуг, регуляторної політики
Шилову В.О.

Голові постійної комісії
з питань охорони здоров'я,
соціального захисту населення,
освіти, науки, культури, туризму,
сім'ї, молоді і спорту
Мельнику В.А.

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради звертається до Вас з проханням сприяти погодженню питання щодо виділення додаткових коштів по КПКВК 0717322 «Будівництво медичних установ та закладів» по КЕКВ 3130 «Капітальні видатки» по напряму використання бюджетних коштів «Капітальний ремонт інших об'єктів» на проведення капітального ремонту приміщення для встановлення системи рентгенівської цифрової радіографічної Ecoviw 9 Plus у сумі **550,0 тис. грн.**

За результатами проведеної процедури відкритих торгів адміністрацією КНП «Клінічна лікарня №5» СМР отримано систему рентгенівську цифрову радіографічну Ecoviw 9 Plus на суму 2 497 500 грн.

Встановлення системи рентгенівської цифрової радіографічної Ecoviw 9 Plus планується у приміщенні поліклініки на першому поверсі у флюорографічному кабінеті відділення променевої діагностики, у якому до цього часу знаходився комплекс рентген діагностики Emansis Digital X Ray System для проведення флюорографічних обстежень 2007 року випуску, який списано внаслідок виходу з ладу через перевантаження відповідно до наказу департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради від 28.04.2020 р. № 06.01-10/80 «Про надання згоди на списання основних засобів комунальному некомерційному підприємству «Клінічна лікарня №5» Сумської міської ради».

Таким чином, існуюче приміщення не відповідає вимогам діючих нормативів та потребує проведення капітального ремонту.

Враховуючи, що заклад відповідно до Розпорядження МОЗ України від 21.08.2020 року №61 «Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров'я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», наказу управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації від 21.08.2020 №459-ОД «Про госпіталізацію у заклад другої хвилі» у нашій лікарні з 25.08.2020 року розгорнуті ліжка з цілодобовим перебуванням для надання медичної допомоги хворим з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які станом на сьогоднішній день складають 175 ліжок та 8 реанімаційні.

Враховуючи вищевказане просимо Вашого сприяння у виділенні коштів по КПКВК 0717322 «Будівництво медичних установ та закладів» по КЕКВ 3130 «Капітальні видатки» по напряму використання бюджетних коштів «Капітальний ремонт інших об'єктів» на проведення капітального ремонту приміщення для встановлення системи рентгенівської цифрової радіографічної Ecoview 9 Plus у сумі **550,0 тис. грн.**

Начальник відділу

О.Ю. Чумаченко

Денисенко
787-000

Вимоги, пропоновані до приміщення під рентгенівський кабінет для установлення апарату рентгенографічного цифрового «Ecoray Ecoview».

У зв'язку з тим, що рентгенографічний апарат є джерелом іонізуючого випромінювання, приміщення для його установлення повинні відповісти наступним вимогам відповідно до діючих нормативних документів (СП 2780-80, ДСанГіН 6.6.3-150-2007, ОСТ 42-21-15-83, ДБН В.2.2-10-2001).

1. Геометричні.

Площа: процедурна - не менше 24 кв.м (ДБН В.2.2-10-2001, таб. Л.9)

пультовая - не менше 10 кв.м (ДБН В.2.2-10-2001, таб. Л.9).

ширина полотна дверей у процедурну - не менше 1,2 м (ДБН В.2.2-10-2001, п.3.14).

Висота стель - не менше 3,0 м (ДСанГіН 6.6.3-150-2007).

2. Підлога у всіх приміщеннях кабінету повинна бути виконана з ізолюючого матеріалу: паркет, дерев'яний фарбований, лінолеум антистатичний по дерев'яйому настилі або фальшпаркет (ОСТ 42-21-15-83, п.4.11). Обробка стін, перегородок і підлогі керамічними плитками не допускається (ДБН В.2.2-10-2001, п.3.25).

Якщо підлога являє собою паркет, або лінолеум, покладений на плиту перекриття товщиною більше 220 мм, то додаткових фундаментів не потрібно;

Якщо підлога являє собою паркет або лінолеум, покладений на чорнову підлогу (лаги), або інша подібне, що не дозволяє прямо закріпити основу обладнання на міцну поверхню, то в місці розташування обладнання повинно бути зроблено фундамент, закладні елементи не використовуються;

Фундамент повинен бути строго горизонтальним, товщина 150-200 мм, у рівень із підлогою розміром 1000×1000 мм. Несуча здатність бетонної подушки при розтяганні в кожній точці фіксації повинна бути не менше 2400 Н.

Розетка 220В в місці розташування штативу апарату.

АРМ лаборанта повинне розташовуватися так, щоб через оглядове рентгенозахисне вікно було можливе спостереження за пацієнтом під час проведення процедури обстеження. Відстань від апарату до АРМ лаборанта по довжині сполучного кабелю не повинне перевищувати 10 м.

Відстань від АРМ «Лаборант» до АРМ «Лікар» по довжині сполучного кабелю не більше 30 м.

Електропідключення та електробезпека. Опір заземлюючого пристрою повинен бути не більше 10 Ом (ОСТ 42-21-15-83, п. 5.9). Опір петлі фази-нуль не більше 1 Ом.

Відхилення напруги мережі живлення від номінального значення при непрацюючому апараті не повинне перевищувати $\pm 10\%$, а відхилення частоти ± 1 Гц.

Біля робочого місця рентген-лаборанта повинний бути встановлений окремий мережевий рубильник або автоматичний вимикач електроживлення з підведенням однофазної мережі 220 В, мідним кабелем площинною жили не менше 25 mm^2 .

В пультовій та кабінеті лікаря рентгенолога на стіні біля кожного АРМа повинна знаходитися електро-розетка 220Вx10А (Євростандарт).

Рентгенодіагностична апаратура повинна приєднуватися до мережі комутаційним апаратом при розмиканні якого всі без винятку частини апаратури повинні зеструмлюватися. Розімки положення комутаційного апарату повинні бути чітко видно. Максимальний опір мережі становить 0,3 Ом, необхідний автоматичний вимикач або плавкі запобіжники 2x80/мережним рубильником.

Увага! Наявність окремого заземлюючого контуру не пов'язаного з нейтральним проводом мережі обов'язково.

4. Стационарний захист.

Стационарний захист у кабінетах повинен відповісти розрахунковим даним (ДСанГіН 6.6.3-150-2007). Розрахунок захисту необхідно виконувати відповідно до діючих норм (6.6.3-150-2007).

На вході до процедурної на висоті 1,6-1,8 м від підлоги чи над дверима необхідно розмістити світлове табло (сигнал) "Не заходити!" біло-червоного кольору, що автоматично загоряється при включені рентгенівського апарату. Допускається нанесення на світловий сигнал знака радіаційної безпеки (ДСанПіН 6.6.3-150-2007).

5. Відносна вологість повітря повинна прийматися в межах 30-80% (ДСанПіН 6.6.3-150-2007).

6. Розрахункові температури, кратність повітрообміну, категорії по чистоті приміщень (ДБН В.2.2-10-2001, таб. Д.1):

Найменування приміщення	t°C	Кратність повітрообміну при механічній вентиляції		Категорія по чистоті приміщення	Кратність при природному повітрообміні	
		притока	витяжка		притока	витяжка
Процедурна	20	3	4	Г	Не допускається	
Пультова	18	3	4	Г	Не допускається	

Видалення повітря необхідно здійснювати із двох зон: 40 % - з верхньої зони й 60 % з нижньої зони (ДБН В.2.2-10-2001, п. 7.59).

7. У приміщенні, в якому буде проводитись монтаж повинні бути:

7.1. Закінчені попередні електромонтажні роботи (установлення рубильника, підведення живильної силової однофазної мережі ~ 220 В, 50 Гц, установка розеток освітлення);

7.2. Встановлена шина заземлення, не пов'язана з нейтральним проводом мережі;

7.3. Закінчені всі будівельні та ремонтні роботи в рентгенівському кабінеті і пультовій;

7.4. Приміщення не повинне бути захаращено сторонніми предметами та вільне від сміття;

7.5. Обладнання (при його наявності) до початку монтажу повинне бути в заводські упаковці й знаходитися в приміщенні, де буде проводитись монтаж;

7.6. Температура в приміщенні повинна бути від +18 С+24 С.

7.7. У медичного закладу в наявності повинні бути оригінали наступних документів керуючіих документів разом з заповненою заявкою на монтаж обов'язково повинні бути передані факсом ТОВ „Ілатамед”, т/ф 0 44 233-67-20):

- План кабінету, затверджений СЕС;

- Протокол перевірки опору заземлення;

- Протокол перевірки опору мережі живлення;

- Ліцензія ядерного комітету на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.

Підставою для проведення монтажу являється „заявка на виконання монтажу”.

При невиконанні будь-яких вимог, монтаж буде перенесений на інший термін.

Послідовні виклики на монтаж (витрати на відрядження) будуть компенсуватись рахунок медичного закладу, в якому буде проводитись монтаж.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор КНП «Клінічна лікарня № 5» С
ВІО Петре
2020

*Ганчаров
Зас робота
1000*

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Проведення капітального ремонту в кабінеті променевої діагностики 1-й поверх у поліклініці КНП «Клінічна лікарня №5» СМР за адресою м. Суми, вул. М.Вовчок, 2

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Проведення ремонтних робіт у процедурній, роздігальні та пультової кімнатах рентген, кабінету після демонтажу старого рентген, обладнання; ремонтні роботи у коридорі, приймальні з демонтажем старої підвісної стелі та монтаж перегородки з металопластику приймальні; облаштування гуалстної кімнати з установкою унітазу, заміна старих 2-х мийок; заміна дверей			
1	Монтаж площацки під установку нового рентген. апарату	м2	1,00	
2	Прокладення кабель-каналу під нову рентген. апаратуру	м/п	12,00	
2	Фарбування стін, стелі, у процедурній, пультової, роздігальні, приймальні, коридору	м2	307,00	
4	Ремонт полу – заміна ліноліума	м2	60,20	
5	Заміна рентгенозахисних дверей з свинцевим еквівалентом; ремонт відкосів	шт	2	1,1...1,2мм Pb
6	Заміна нового оглядового вікна	шт	1	
7	Заміна освітлювальних приладів			
8	Піділ інтернету			
9	Встановлення решіток на вікна	шт	4	
10	Розробка проектно-кошторисної документації	гр.		20 000 гр.

Орієнтовна вартість робіт 550 000 грн.

Технік *М.М.Тесленко* М.М.Тесленко

Погоджено:

Начальник технічного відділу

В.В.Скрипка

Головний енергетик

І.А.Барсуков

Зав. відділенням

Н.І.Дорофеєв КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №5 СМР

Вхід № 837 / 01-31

Дата "10" 09 2020 р.

Прізвище



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 787-000
E-mail: voz@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02013165

09.11.2020 № 14.0104/1481 На № _____ від _____



✓ Голові постійної комісії
з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету,
фінансів, розвитку підприємництва,
торгівлі та послуг, регуляторної
політики
Шилову В.О.

Голові постійної комісії
з питань охорони здоров'я,
соціального захисту
населення, освіти, науки,
культури, туризму, сім'ї,
молоді і спорту
Мельнику В.А.

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради акцентує Вашу увагу на проблемне питання КНП «Клінічна лікарня №4» СМР, яке потребує термінового вирішення.

Згідно Постанови КМУ від 19.06.2020 року №610 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я», з 01 вересня 2020- 31 грудня 2020 установлені доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги) та закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життедіяльність населення.

Згідно аб.2, п.2 зазначеної Постанови КМУ доплати здійснюються за рахунок коштів, виділених у встановленому порядку з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID – 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Згідно п.4 Постанови КМУ від 22.07.2020 №623 «Про виділення коштів для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення» з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками виплати на доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення здійснюються на безповоротній основі для:

- працівників закладів охорони здоров'я комунальної власності (крім лікарів та/або команд з надання первинної медичної допомоги), які надають медичні послуги за програмою медичних гарантій охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ;
- працівників закладів охорони здоров'я комунальної власності (крім лікарів та/або команд з надання первинної медичної допомоги), які не надають медичні послуги за програмою медичних гарантій охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ.

П.2 Порядку використання коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення, затвердженого Постановою КМУ від 22.07.2020 №623, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

- заклади охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ, за напрямком використання бюджетних коштів «медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ»;
- НСЗУ, за напрямком використання бюджетних коштів «медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), що надають медичні послуги за програмою медичних гарантій».

Перелік типів закладів охорони здоров'я та перелік посад медичних та інших працівників, які мають право отримувати доплати затверджені наказом МОЗ від 03.09.2020 №2021.

Відповідно до зазначених вище нормативних документів, КНП «Клінічна лікарня №4» СМР укладено договір з НСЗУ за 33 пакетом послуг «Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року».

Станом на сьогодні в установі назриває конфліктна ситуація з боку медичних працівників, які входять до складу медичної комісії для роботи у міському військоматі.

Доплати, які визначені Постановою КМУ від 19.06.2020 №610 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я», виплачуються у КНП «Клінічна лікарня №4» СМР згідно Постанови КМУ від 22.07.2020 №623«Про виділення коштів для здійснення

доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення» та наказу МОЗ від 03.09.2020 №2021 «Про затвердження переліку типів закладів охорони здоров'я та переліку посад медичних та інших працівників, для яких встановлюються доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2» лише **медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги)**, що **надають медичні послуги за програмою медичних гарантій**.

Витрати, які пов'язані з роботою медичної комісії фінансуються з бюджету Сумської міської ОТГ, з причини відсутності зазначененої медичної послуги в переліку програми медичних гарантій. Тобто, кошти, які підприємство отримує за 33 пакетом послуг не має право направляти на фінансування заробітної плати медичних працівників медичної комісії військомату.

Безперебійна діяльність комісії є вкрай важливою. Згідно Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» на міську комісію з питань приписки допризовників покладається організація і проведення медичного огляду допризовників, які викликаються на комісію, визначення їх придатності для військової служби, на міську призовну комісію - організація медичного огляду призовників та призов громадян України на строкову військову службу з призначенням їх для служби у Збройних Силах України чи іншому військовому формуванні.

У разі не врегулювання питання щодо підтримки з бюджету Сумської міської ОТГ працівників медичної комісії може бути зірвано організацію призову.

Тому, звертаємося до Вас з проханням вирішити позитивно це питання.

Згідно проведеного розрахунку заклад потребує (період з 01.09.2020 - 31.12.2020) на виплати доплати до заробітної плати (установленої Постановою КМУ від 19.06.2020 №610) додаткових коштів на загальну суму **252,480 тис. грн.:**

- Оплата праці – 206,952 тис. грн. (лікарі: 9 посад *3769,50 грн. (70% посадового окладу, визначеного за 14 тарифним розрядом (5385 грн. 70%)* 4 місяці = 135,702 тис. грн.; середній медичний персонал: 7 посад *2500 грн. (5000 грн. мінімальна заробітна плата*50%)*4 міс.= 70,0 тис. грн.; молодша медична сестра: 0,25 посади * 1250 грн. (5000 грн. мінімальна заробітна плата*25%)*4 міс.=1250 грн.);
- Нарахування на оплату праці – 45,528 тис. грн.

Додаткові кошти, в сумі 252,480 тис. грн., просимо спрямувати на КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я», КНП «Клінічна лікарня №4» СМР, КЕКВ 2610, напрямок використання бюджетних коштів «Оплата послуг (крім комунальних)».

Начальник відділу

Супрун 787-00

О.Ю.Чумаченко