

Веситченко С.В.

Для організації

виконання

та надання відповіді
депутату 06.06.19.



**ДЕПУТАТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ
2015-2020 рр.**

**Мельник Віталій Анатолійович
Округ № 9**

Україна, 40004, м. Суми, вул. О.Шапаренка, 7, тел. +38 (0542) 70-04-77

Мурда О.С.
вч. для спрощення
металомет
05.06.19

Вих. № 12 від «18» травня 2019 року
На № _____ від _____ 20__ року

Сумському міському голові
Лисенку О.М.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Олександрє Миколайовичу!

До мене, як до депутата Сумської міської ради звернулись мешканці мого виборчого округу з питанням щодо факту пошкодження облаштованого майданчика для збору сміття біля будинку №37 по вул. Холодногірській.

Справа в тім, що працівниками ТОВ «А-Муссон» був пошкоджений металопрофіль на нещодавно облаштованому майданчику для збору сміття.

Прошу Вас дати доручення відповідним службам виконати ремонт вищезазначеного об'єкту.

Відповідь на мій запит прошу надати у встановлений чинним законодавством термін.

Заздалегідь вдячний.

З повагою,
депутат Сумської міської ради

В.А.Мельник